

F. Genauigkeit / Auflösung / Rauschen / Linearität / T-Drift

Übersicht Messbereiche				
Verstärkungsstufe	Verstärkungsfaktor	Spannungsmessung	Strommessung	Widerstandsmessung
0	1	-	-	20 kΩ
1	2	±10 V	-	10 kΩ
2	4	±5 V	-	5 kΩ
3	8	±2.5 V	25 mA	2.5 kΩ
4	16	±1.25 V	12.5 mA	1.25 kΩ
5	32	±625 mV	6.25 mA	625 Ω
6	64	±312.5 mV	3.125 mA	312.5 Ω
7	100	-	-	200 Ω
8	200	±100 mV	1000 µA	-
9	800	±25 mV	250 µA	-
A	3200	±6.25 mV	62.5 µA	-